Fiche technique du produit
900 S Lg-18 x 20/2

EAN-No. 4000896**242023**

2 pièces · 18 x 20 · ½ · ·

Utilisation :
Bei fehlender oder deformierter Chromabdeckung kann die Radmutter nicht mehr mit Standard Steckschlüsseleinsatz betätigt werden – Lösung: Zwei Doppel-Steckschlüsseleinsätze statt vier einzelne Steckschlüssel

- Lösewerkzeug beidseitig verwendbar
- **Jeu de 2 pièces** entre autres pour **Volvo** V40 · C30
- Outil de démontage, utilisable des deux côtés pour les modèles **FORD**
- Lorsque le recouvrement chromé est manquant ou déformé, l'écrou de roue ne peut plus être manœuvré avec une douille standard
- Solution : deux douilles doubles au lieu de quatre douilles individuelles
- Manœuvre avec **917S-3**
- Surface : phosphatée, huilée
- Carré selon DIN 3120
- Made In Germany
- Entraînement : ½
- Sortie :
- Pour utilisation avec machines
- Nombre d'outils : 2

Numéro d'article	900 S Lg-18 x 20/2

900SLG • • ½
18 x 20

9005S • ½ • ½
917S-3

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY