Fiche technique du produit
4760/6 EAN-No. 4000896**191642**

6 pièces



- Extraction des bougies de préchauffage cassées *s* 8–10 mm
- **Permet de gagner plusieurs heures de travail** puisqu'il n'est pas nécessaire de démonter la culasse
- Permet de **réparer** ou **réformer/transformer** les filetages endommagés (voir aussi 4760-M8 jusqu'à -M10)
- Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System ».
  Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
- Made In Germany
- Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Poids net (kg): 1,49 kg
- Nombre d'outils : 6

Numéro d'article	4760/6

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · ALLEMAGNE