


10-teilig ·



- Für **MERCEDES-BENZ** CDI Motoren um die abgebrochene Dehnschraube M6 x 1 aus dem Zylinderkopf **ohne** Ausbau des Ventildeckels auszubohren
- Enorme Kosten- und Zeitersparnis, da die Erneuerung des Zylinderkopfs und die Demontage von Injektoren und Ventildeckel entfällt
- Beschädigtes Gewinde wird auf M8 x 1 aufgearbeitet

Inhalt:

- 1 Spiralbohrer 6 mm mit Distanzhülse
- 1 Gewindebohrer M8 x 1
- 1 Bohrhülse
- 1 Spiralbohrer 7 mm mit Distanzhülse und Führungsrohr
- 1 Eindrehknauf
- 5 Gewindeeinsätze M6 x 1
- Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
- Maße: 185 mm x 153 mm x 52 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,45 kg
- Anzahl Werkzeuge: 10

Artikelnummer

4797/10