

Arkusz danych produktu

9098-B 6

EAN-No. 4000896263929



- **Adapter** do 9098/24
- Gwint M16 x 1,0 (**TOYOTA**)

Wyłączenie odpowiedzialności

Nieprawidłowe lub wadliwe części zamienne lub ich nieprawidłowy montaż mogą prowadzić do uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub całkowitego zniszczenia urządzenia.

W przypadku użycia niedopuszczonych części zamiennych lub nieprawidłowego montażu wszelkie roszczenia gwarancyjne, serwisowe, odszkodowawcze i związane z odpowiedzialnością cywilną wobec producenta lub jego pełnomocników, sprzedawców i przedstawicieli ulegają unieważnieniu.

Numer artykułu

9098-B 6