

Schlossaustausch 179 NW





179 NW-08






	<i>HAZET</i> No.	
①	179 NW-08 Schloss	1





Schloss-Ausbau



Innensechskantschlüssel 6 mm ● (Bilder a bis d)








Schloss-Ausbau









Notizen

Schloss-Einbau







Falls der Schlüssel fehlt oder im Schloss abgebrochen ist, das Schloss 15 mm tief aufbohren. Dann vorsichtig weiter bohren, bis der Schlitz zum manuellen Öffnen sichtbar ist.



Notizen

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG

🏠 Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid · GERMANY

☎ +49 (0) 21 91 / 7 92-0 · FAX +49 (0) 21 91 / 7 92-375 · www.hazet.de · [e-mail info@hazet.de](mailto:info@hazet.de)