

# Fiche technique du produit

## 4760-M 10 x 1/9

EAN-No. 4000896191529



9 pièces



- Réparation du filetage sans démontage de la culasse
- Sert à réaléser le filetage endommagé M10 x 1 en filetage M12 x 1
- 1 foret hélicoïdal 9 mm avec douille d'entretoise
- 1 taraud M10 x 1
- 1 taraud M12 x 1
- 1 foret hélicoïdal 11 mm
- 5 filets rapportés M10 x 1
- En combinaison avec le jeu d'extracteurs des bougies de préchauffage 4760/6
- Coffret en matière plastique 165-S (1/9)
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System ».  
Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistant
- Made In Germany
- Dimensions / longueur : 185 mm x 153 mm x 52 mm
- Poids net (kg): 0,55 kg
- Nombre d'outils : 9

Numéro d'article

4760-M 10 x 1/9