

EAN-No. 4000896076208



Décèlement des dégâts de joints de culasses,
des fuites entre la chambre de combustion et le système de refroidissement

- Numéro d'article

4793-2